



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [nadzor@rtntula.ru](mailto:nadzor@rtntula.ru)

ул. Левый берег р. Оки, д. 45 а, Орел, 302001; тел./ факс: (4862) 54-24-50; E-mail: [rtnorel@mail.ptl.ru](mailto:rtnorel@mail.ptl.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 2-ПС-О-63

Орловская область Дмитровский район  
с. Лубянки

(место составления предписания)

23 сентября 2016 г.

(дата составления предписания)

МБОУ «Лубянская СОШ»

И.О.директора Гапоновой Татьяне Николаевне

(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)  
(фамилия и инициалы руководителя)

Мною: государственным инспектором отдела по надзору за промышленной  
безопасностью по Орловской области Плаховым Владимиром Геннадьевичем  
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжению  
распоряжения № 1214-р от 18.09.2016 г., Наумова Александра Владимировича И. О.  
заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора деятельности:  
МБОУ «Лубянская СОШ»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

с целью выполнения пункта № 201600367267 «Сводного Плана проведения  
плановых проверок Приокским управлением Ростехнадзора на 2016 год»,  
согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО (письмо от  
24.12.2015 г. №30/1-33-2015).

В присутствии: И.О. директора МБОУ «Лубянская СОШ» Гапоновой Татьяны  
Николаевны на основании приказа №95-к от 07.09.2016г

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения законодательства о техническом регулировании:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Не определён решением	пункт 9 раздела II «Правил	Устранить	До 14.10.2016

✓	руководителя организации-владельца <u>порядок и условия хранения проектной и исполнительно-технической документации.</u>	безопасности систем газораспределения и газопотребления» утвержденные приказом № 542 от 15. 11. 2013г.		г.
2.	Не нанесены стрелки направления потока вещества, транспортируемого по наружному газопроводу.	часть 2 пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», пункт 26 ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».	Устранить	До 14.10.2016 г.
3.	Наружный газопровод частично не окрашен в желтый цвет.	Нарушение: часть 2 статьи 9 ФЗ №116 от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункт 3, пункт 4 ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».	Устранить	До 14.10.2016 г.
4.	Частично нанесены стрелки направления потока вещества, транспортируемого по внутреннему газопроводу.	часть 2 пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», пункт 26 ГОСТ 14202-69 «Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».	Устранить	До 14.10.2016 г.

В данном предписании  
№ 2-ПС-О-63  
прошито, пронумеровано и  
скреплено штампом  
государственного инспектора

Приокского управления  
Ростехнадзора  
2 (два) листа.  
28 09/6  
24/11  
Государственный инспектор Ростехнадзора  
ИИ  
Государственный инспектор Ростехнадзора  
ИИ  
Государственный инспектор Ростехнадзора  
ИИ

Глахов ВГ.  
(ФИО)