

Приокское Управление
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

На Ваше предписание №2-ПС-О062 от 23 сентября 2016года об устранении нарушений законодательства о техническом регулировании сообщая, что нарушения, которые необходимо было устранить до 14.10.2016года устранены. А именно:

1.Внутренний газопровод (развязка в ГРПП-400) окрашен в жёлтый согласно пункту 70(е) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждённого постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870

2.Закрит дефлектор приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной согласно пункту 55«Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утверждённого постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г №870

И.о.директора



Т.Н.Гапонова